

## PROTOKÓŁ

**Dotyczy: kontroli zabytkowego parku w Kowalowicach (gm. Namysłów), przeprowadzonej w dniu 29.06.2015 roku.**

**1. Cel kontroli:** Ocena stanu zachowania i stanu utrzymania zabytku.

**2. Kontrolę przeprowadzili:**

1) Marta Ocharska – inspektor, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu;  
w obecności:

2) Adama Wojtowicza – przedstawiciela Gminy Namysłów, pracownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, stanowisko ds. rolnictwa.

**Właściciel:** Gmina Namysłów.

**3. Park wpisany do rejestru zabytków pod nr:** 41/80, decyzja o wpisie z dnia 29.01.1980 r.

**4. Podstawa prawna:** art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568).

**5. Opis:** Park w Kowalowicach ma granice o nieregularnym kształcie, wydłużonym w kierunku północ-południe. Duża część dawnego terenu parku została wydzielona, sprzedana i jest obecnie terenem prywatnym, któremu nie podlegała kontrola (jest to prostokątny teren wokół pałacu, na którym dawniej znajdował się również staw, obecnie nieistniejący).

Teren parku jest nieogrodzony, a obecnie użytkownicy wchodzą głównie wejściem przy granicy wschodniej, gdzie wybudowano mostek przerzucony przez ciek wodny, jak również wejściem od strony drogi przy zachodniej granicy. Ścieżki parkowe obecnie nie istnieją, poza jedną, biegnącą od drogi przy północno-wschodnim krańcu parku do drogi przy krańcu południowo-zachodnim. Jest to ścieżka wyłożona kwadratowymi płytkami betonowymi z betonowym obrzeżem. Widoczna jest również wąska, wydeptana w trawie ścieżka odchodząca od wspomnianej drogi betonowej i biegnąca w stronę północno-zachodnią parku. W części południowo-zachodniej istnieje również droga dojazdowa do domu wybudowanego w wydzielonej, prywatnej części parku. Wymieniona wyżej betonowa ścieżka przecina we wschodniej części ciek wodny i przeprowadza przez niego użytkownika przy pomocy kładki wykonanej z elementów metalowych, o nawierzchni z betonowej kostki chodnikowej. W środkowej części wschodniej granicy znajduje się ww. mostek drewniany (najnowszy, w bardzo dobrym stanie). W południowo-wschodnim krańcu parku znajduje się ceglany mostek w dobrym stanie, po którym przebiega droga stanowiąca południową granicę parku.

Bogaty system rowów prowadzących wodę i łączących istniejące na terenie parku stawy, w dużej części wysechł, jest zanieczyszczony gałęziami, zarośnięty i zamulony. Staw w okolicy pałacu obecnie nie istnieje (podobnie jak rosnący tu niegdyś cypriśnik błotny). Stawik położony na północ od pałacu jest mocno zarośnięty, podobnie jak zbiornik wodny w południowo-wschodnim krańcu parku.

Małą architekturę stanowią obecnie w parku wspomniane mostki, jedna ławka oraz drewniana kapliczka (w bardzo dobrym stanie) na pagórku widokowym przy środkowej części wschodniej granicy. Drugi pagórek widokowy (na zachód od kapliczki) nie widoczny w terenie. Z daleka widoczny jest krąg drzew otaczających byłą lodownię. W północnej części istnieje użytkowane przez mieszkańców wsi boisko sportowe o nawierzchni trawiastej.

Stan zdrowotny drzewostanu parkowego można określić jako dobry. Część drzew wymaga przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych polegających na usunięciu posuszu.

